

CRYSTAL SIMPLE GREEN® LIMPIADOR Y DESENGRASANTE INDUSTRIAL

Potente detergente y desengrasante industrial sin colorantes ni fragancias añadidas.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Certificación NSF A1, A2, A4, A8, B1 y C1 (líquido) y A1, A4, A8 y C1 (aerosol).**
- **Fórmula no tóxica y biodegradable.**
- **No contiene colorantes ni fragancias.**
- **Eficaz limpiador no inflamable y no abrasivo.**
- **Excelente alternativa a los limpiadores cáusticos y disolventes.**
- **Eficaz fórmula líquida concentrada, excelente para lavar manualmente o con equipos profesionales.**
- **Producto de limpieza/enjuague adecuado para las normas exigidas por las Buenas Prácticas de Fabricación (Good Manufacturing Practices), datos ratificados por debajo de 10 ppm.**
- **No requiere requisitos especiales en cuanto a manipulación y protección personal contra sustancias peligrosas (OSHA de EE.UU)**

Código	Tamaño	Cantidad
72920	10L	1
72920	208 L	1

APLICACIÓN:

- **Producto certificado por la NSF** como un desengrasante de uso general adecuado para instalaciones de procesamiento de alimentos, incluidas las herramientas para cocinar y procesamiento de alimentos, suelos, paredes y otros utensilios (el producto líquido está homologado para remojo y uso en lavanderías).
- **Adecuado para sectores industriales**, como manufactura, procesos MRO (mantenimiento y reparación), procesamiento de alimentos, cocinas profesionales, industria farmacéutica, cosmética y médica, electrónica, etc.
- **Extremadamente eficaz**, elimina la grasa persistente, aceite, suciedad incrustada de equipos, maquinaria, piezas, líneas de producción.
- **Producto ideal para limpieza y enjuague**, perfecto para preparar superficies antes de pintar, recubrir o soldar.
- **Fórmula líquida económica y práctica**, se diluye fácilmente para usarse con fregadoras de suelos, tanques de lavado por inmersión, máquinas de inyección para moquetas, equipos de alta presión, sistemas de lavado industrial, extractores a vapor y cañones de espuma.
- **Eficaz contra la suciedad persistente**, pero lo suficientemente delicado para el cuidado frecuente de las áreas más utilizadas.

CONSEJOS DE DILUCIÓN:

- **SUCIEDAD MUY PERSISTENTE:** aceite, grasa, carbón, hollín, suciedad incrustada en superficies porosas: usar puro o diluido en 10 partes de agua.
- **SUCIEDAD MODERADAMENTE PERSISTENTE:** aceite y grasa, fluidos de corte, fluidos hidráulicos, suciedad y restos de alimentos: diluir en 10-30 partes de agua.
- **SUCIEDAD LIGERA:** polvo, partículas y aceites muy ligeros: diluir en 30 o más partes de agua.
- **USO EN EQUIPOS PROFESIONALES:** fregado, cepillado, aplicación con presión, vapor, calor o aire comprimido, entre otros: diluir en 20-30 partes de agua.
- **VIDRIO, ESPEJOS, LENTES Y SUPERFICIES REFLECTANTES:** diluir en 60 o más partes de agua.